

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:Centre Masson
3025, avenue Tassé (Québec)**Date de l'échantillonnage:**

18 novembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2.0	< 2.0	CORR-1-2	F
2	< 2.0	< 2.0	118	RB
3	< 2.0	< 2.0	CORR-3-1	F
4	< 2.0	< 2.0	224-C	RM
5	4.2	< 2.0	214	RM
6	38	10.6	VEST-1-1	F
7	< 2.0	< 2.0	210	RB
8	< 2.0	< 2.0	206	RB

Bilan

Points d'eau analysés : 8

Points d'eau conformes : 7

	7 résultats conformes en tout temps	0 résultat conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	1 résultat non conforme
Nombre de fontaines	2	0	1
Nombre de robinets	5	0	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.		Fontaine : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

R : Robinet

F : Fontaine