

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École Saint-Fidèle
334, 12e Rue (Québec)

Date de l'échantillonnage:

2020-02-26

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu	Numéro de local	Type de point d'eau
01	56	8,0	008	R
02	< 2,0	< 2,0	015	R
03	< 2,0	< 2,0	104	F
04	< 2,0	< 2,0	104	F
05	< 2,0	< 2,0	104	F
06	< 2,0	< 2,0	111	R
07	< 2,0	< 2,0	CORR-1-1	F
08	< 2,0	< 2,0	CORR-1-1	F
09	< 2,0	< 2,0	CORR-1-1	F
10	< 2,0	< 2,0	CORR-1-1	F
11	< 2,0	< 2,0	115	R
12	< 2,0	< 2,0	115	R
13	3,9	< 2,0	204	R
14	2,4	< 2,0	204	R
15	7,4	< 2,0	204	F
16	2,8	< 2,0	206	R
17	7,0	< 2,0	210	R
18	52	< 2,0	211	R
19	< 2,0	< 2,0	201	F
20	< 2,0	< 2,0	202	R
21	< 2,0	< 2,0	CORR-1-3	F
22	< 2,0	< 2,0	CORR-1-3	F
23	< 2,0	< 2,0	304	R
24	4,7	< 2,0	306	R
25	8,8	< 2,0	306	F
26	2,5	< 2,0	305	R
27	19,7	< 2,0	307	R
28	52	2,8	306	R
29	12,8	< 2,0	306	R
30	18,8	< 2,0	306	R
31	< 2,0	< 2,0	405	F
32	< 2,0	< 2,0	405	F
33	11,5	< 2,0	409	R

Bilan

Points d'eau analysés : 33
Points d'eau conformes : 23

	23 résultats conformes en tout temps	9 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	1 résultat non conforme
Nombre de fontaines	12	2	0
Nombre de robinets	11	7	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement.	Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement.

Légende pour l'interprétation des tableaux

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine