

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :**

École Saint-Paul-Apôtre  
2352, 8e Avenue (Québec)

**Date de l'échantillonnage :**

29 février 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
01	< 2,0	< 2,0	111	R
02	< 2,0	< 2,0	111	F
03	6,7	< 2,0	109	R
04	< 2,0	< 2,0	109	F
05	< 2,0	< 2,0	108	F
06	< 2,0	< 2,0	108	F
07	ne fonctionne pas: ne coule pas	ne fonctionne pas: ne coule pas	108	F
08	< 2,0	< 2,0	108	F
09	< 2,0	< 2,0	108	F
10	< 2,0	< 2,0	108	F
11	7,1	< 2,0	115	R
12	< 2,0	< 2,0	102	R
13	2,6	< 2,0	102	F
14	< 2,0	< 2,0	100	F
15	< 2,0	< 2,0	100	R

**Bilan**

Points d'eau analysés : 15

Points d'eau conformes : 13

	13 résultats conformes en tout temps	2 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
<b>Nombre de fontaines</b>	10	0	0
<b>Nombre de robinets</b>	3	2	0
<b>Mesure entreprise et identification</b>	Les points d'eau demeurent accessibles.	Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement.	

**Légende pour l'interprétation des tableaux**

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine