

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:Centre Morse
388, rue Morse (Québec)**Date de l'échantillonnage:**

18 novembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2.0	< 2.0	102	R
2	< 2.0	< 2.0	102	R
3	< 2.0	< 2.0	102	F
4	< 2.0	< 2.0	204	R
5	< 2.0	< 2.0	200	F

Bilan

Points d'eau analysés : 5

Points d'eau conformes : 5

	5 résultats conformes en tout temps	0 résultat conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
Nombre de fontaines	2	0	0
Nombre de robinets	3	0	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.		

Légende pour l'interprétation des tableaux

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine