

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

ÉMOICQ
1060, rue Borne (Québec)

Date de l'échantillonnage:

19 novembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	> 100	< 2.0	A-002-C	R
2	2.8	< 2.0	A-002-C	R
3	2.9	< 2.0	A-002-C	R
4	25.0	12.9	A-012	R
5	3.0	3.5	CORR-C-1-SS	F
6	< 2.0	< 2.0	CORR-D-1-1	F
7	< 2.0	< 2.0	C-114	F
8	< 2.0	< 2.0	A-200	R
9	< 2.0	< 2.0	A-002	F
10	< 2.0	< 2.0	D-120	F
11	3.5	< 2.0	D-114	F
12	< 2.0	< 2.0	D-222	F
13	< 2.0	< 2.0	D-214	F
14	< 2.0	< 2.0	E-104	R
15	< 2.0	< 2.0	D-110-1	F
16	Pas d'échantillonnage --> Lave mains		E-110	F
17	< 2.0	< 2.0	E-202-E	R
18	< 2.0	< 2.0	D-208	F
19	NF - La fontaine est manquante		CORR-B-2-1	F
20	9.1	2.8	B-108	F
21	< 2.0	< 2.0	B-124	F
22	> 100	12.7	CORR-B-3-2	F

Bilan

Points d'eau analysés : 22
Points d'eau conformes : 18

	18 résultats conformes en tout temps	2 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	2 résultats non conformes
Nombre de fontaines	13	1	1
Nombre de robinets	5	1	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaine : Point d'eau condamné et identifié avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaine : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine