

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:**

école Jean-de-Brébeuf  
1640, 8e Avenue (Québec)

**Date de l'échantillonnage:**

23 et 24 novembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2.0	< 2.0	CORR4-SS1	F
2	< 2.0	< 2.0	010	R
3	8.1	< 2.0	125-C	R
4	< 2.0	< 2.0	CORR6-1	F
5	5.4	8.3	CORR6-1	F
6	< 2.0	< 2.0	030-1	R
7	< 2.0	< 2.0	030-1	R
8	< 2.0	< 2.0	030-4	R
9	17.8	2.2	011	F
10	9.9	< 2.0	018	R
11	< 2.0	< 2.0	018	R
12	< 2.0	< 2.0	018	R
13	< 2.0	< 2.0	018	R
14	Robinet est manquant		015	R
15	19.4	3.6	017	R
16	2.7	< 2.0	111	R
17	< 2.0	< 2.0	CORR1-1	F
18	6.1	< 2.0	CORR1-1	F
19	< 2.0	< 2.0	131-E	R
20	< 2.0	< 2.0	131-E	R
21	< 2.0	< 2.0	131-E	R
22	10.5	< 2.0	225	R
23	< 2.0	< 2.0	CORR1-2	F
24	2.6	< 2.0	CORR1-2	F
25	9.4	< 2.0	201	R
26	< 2.0	< 2.0	CORR3-2	F
27	< 2.0	< 2.0	CORR3-2	F
28	2.8	< 2.0	CORR1-3	F
29	4.7	< 2.0	CORR1-3	F
30	< 2.0	< 2.0	CORR3-3	F
31	Non fonctionnel		CORR3-3	F

**Bilan**

Points d'eau analysés : 31  
Points d'eau conformes : 23

	23 résultats conformes en tout temps	7 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	1 résultat non conforme
<b>Nombre de fontaines</b>	11	2	1
<b>Nombre de robinets</b>	12	5	0
<b>Mesure entreprise et identification</b>	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaine : Point d'eau condamné et identifié avec une affiche

**Légende pour l'interprétation des tableaux**

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine