

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:Centre Racine
184, rue Racine (Québec)**Date de l'échantillonnage:**

15 décembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	8,5	2,9	112	R
2	< 2,0	3,1	204	R
3	15,9	11,3	102	F
4	8,2	< 2,0	312	R
5	3,0	< 2,0	410	R

Bilan

Points d'eau analysés : 5

Points d'eau conformes : 2

	2 résultats conformes en tout temps	2 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	1 résultat non conforme
Nombre de fontaines	0	0	1
Nombre de robinets	2	2	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

R : Robinet

F : Fontaine