

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:Centre Saint-Albert
3005, 4e Avenue (Québec)**Date de l'échantillonnage:**

15 décembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	2,1	< 2,0	CORR-2-1	F
2	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
3	< 2,0	< 2,0	103	R
4	< 2,0	< 2,0	102-C	R
5	8,3	< 2,0	110	R
6	< 2,0	< 2,0	109	R
7	< 2,0	< 2,0	204-A	R
8	< 2,0	< 2,0	CORR-2-3	F
9	< 2,0	< 2,0	CORR-2-3	F
10	< 2,0	< 2,0	306	R

Bilan

Points d'eau analysés : 10

Points d'eau conformes : 9

	9 résultats conformes en tout temps	1 résultat conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
Nombre de fontaines	4	0	0
Nombre de robinets	5	1	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	

Légende pour l'interprétation des tableaux**P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).**P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.**R :** Robinet**F :** Fontaine