

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:**

Pavillon de la Diversité  
146, rue Beaucage (Québec)

**Date de l'échantillonnage:**

14 décembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	2,9	< 2,0	010	R
2	< 2,0	< 2,0	110	R
3	55	< 2,0	202	R

**Bilan**

Points d'eau analysés : 3

Points d'eau conformes : 2

	2 résultats conformes en tout temps	1 résultat conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
<b>Nombre de fontaines</b>	0	0	0
<b>Nombre de robinets</b>	2	1	0
<b>Mesure entreprise et identification</b>	Les points d'eau demeurent accessibles.	Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	

**Légende pour l'interprétation des tableaux**

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine