

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:**

Scierie Duchesnay  
147, route Duchesnay (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)

**Date de l'échantillonnage:**

15 décembre 2020

| Numéro de point d'eau | Échantillonnage # 1 : (P0s)<br>250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L) | Échantillonnage # 2: (P30s)<br>250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L) | Numéro de local | Type de point d'eau |
|-----------------------|--|---|-----------------|---------------------|
| 1                     | < 2,0  | < 2,0   | 408-A           | F                   |
| 2                     | < 2,0  | 3,7   | 500             | F                   |

**Bilan**

Points d'eau analysés : 2

Points d'eau conformes : 2

|                                     | 0 résultat conforme en tout temps       | 0 résultat conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes | 0 résultat non conforme |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------|
| Nombre de fontaines                 | 2                                       | 0   | 0                       |
| Nombre de robinets                  | 0                                       | 0   | 0                       |
| Mesure entreprise et identification | Les points d'eau demeurent accessibles. |   |                         |

**Légende pour l'interprétation des tableaux**

**P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

**P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

**R :** Robinet

**F :** Fontaine